

In de gedrukte versies van de catalogi zijn helaas wat foutjes geslopen. Hieronder vindt u per catalogus de fouten en correcties gedocumenteerd, zodat u correcties kunt aanbrengen in uw eigen exemplaren van de catalogi. Op de downloadpagina 'Losse hoofdstukken' kunt u PDF's downloaden waarin deze correcties zijn verwerkt (toevoeging hoger versienummer in PDF-bestandsnaam: v2, v3, enzovoorts).

Gedocumenteerd november 2011:**Pagina 1.9**

In de tabel moet bij de VKS09SW de uitvoering 2p zijn (in plaats van 1p+N).

Pagina 2.2

Bij de **UYS31YB-F** staat een verkeerd bestelnummer (de 'F' niet vermeld) en zijn de bestelnummers onder de afbeeldingen niet helemaal correct.

Pagina 5.2

Bij de **GD110E** (miniverdeler, 10 modulen) staat een breedte van 146 mm vermeld; deze moet 218 mm zijn.

Pagina 9.16, 9.18, 9.19, 9.26 en 9.27

Op deze pagina's staat de IP-beschermingsgraad verkeerd vermeld; dit moet IP30 zijn (in plaats van IP31).

Pagina 13.1

In de gedrukte catalogus is de FL73SPX01 niet opgenomen (met maatvoering 1200 x 850 x 300). De maatvoering van de FL54SPX01 is niet juist vermeld; deze moet zijn: 900 x 1100 x 300 (hxbxd). De maatvoering van de FL72SPX01 is niet juist vermeld; deze moet zijn: 1200 x 600 x 300 mm (hxbxd).

Pagina 15.22

Bij de **isolatiedelen (UZ018)** moet ter verduidelijking worden vermeld dat het gaat om verdelers met een diepte ≥ 275 mm.

Pagina 15.31

Artikel **UM92G** is komen te vervallen; artikel UM92P neemt de functie waar (ook geschikt voor 400A).

Pagina 18.16

De artikelen **1042415050**, **4127073001** en **8796990201** zijn komen te vervallen.

Pagina 18.22

Bij de **S35S** staat in de gedrukte catalogus een verkeerd bestelnummer (namelijk 2798502761).

Pagina 18.23

De artikelen **2317200011** en **2317200021** zijn komen te vervallen.

Pagina 18.26

Diverse maatvoeringen van de onderbakken van FK1000 zijn niet juist vermeld; hieronder alle juiste:

Omschrijving	hxbxd (mm)	Pasvlakken	Type	Bestelnr.
HA onderbak	190x190x100	4 x 1	EKHA	2706010001
JB onderbak	190x280x100	2 x 1,2 x 2	EKJB	2706060001
OE onderbak	280x280x100	2 x 1,2 x 2	EKOE	2706160001

PE onderbak	280x380x100	4 x 1,1 x 2	EKPE	2706210001
PG onderbak	280x380x100	4 x 2	EKPG	2706230001
PK onderbak	280x380x150	4 x 2	EKPK	2706240001
PL onderbak	280x380x150	2 x 2,2 x 3	EKPL	2706250001
TH onderbak	560x380x150	6 x 2	EKTH	2706310001
UH onderbak	560x380x150	6 x 2	EKUH	2706360001
UM onderbak	560x380x150	5 x 2,1 x 3	EKUM	2706370001
UN onderbak	560x380x150	4 x 2,2 x 3	EKUN	2706380001
WH onderbak	560x760x150	8 x 2	EKWH	2706390001
WN onderbak	560x760x150	4 x 2,4 x 3	EKWN	2706390011

Pagina 21.15

Bij de onderste doorverbindingsbrug (**KW051**) is het aantal polen niet juist vermeld. Dit moet zijn: 30.

Pagina 22.105

In de gedrukte catalogus zijn de frontaansluitingen niet opgenomen. Hieronder zijn ze vermeld:

Frontaansluiting 800/630A 3p	9215003083
Frontaansluiting 800/630A 4p	9215003084
Frontaansluiting 800/800A 3p	9215003093
Frontaansluiting 800/800A 4p	9215003094

Pagina 23.5

Kooiklem **HZ072** is alleen geschikt voor lastscheider **HA-307** (niet voor de HA 306); kooiklem **HZ082** is alleen geschikt voor lastscheider **HA-407** (niet voor de HA406).

Pagina 28.9

De doorverbindingsrails zijn vervallen (de gehele tabel vervalt).

De patroonlastscheiders SLT zijn vervangen door nieuwe typen.

De nieuwe typen zijn:

Omschrijving	Inom	Aantal fasen	Best.nr.
Patroonlastscheider	63 A	1	L71M
Patroonlastscheider	63 A	1 + N	L75M
Patroonlastscheider	63 A	3	L73M
Patroonlastscheider	63 A	3 + N	L76M

Pagina 29.25

Bij de technische karakteristieken ontbreekt 2 x 6 mm² bij "Aansluiting kooiklem" > "massieve kern" in kolom MB t/m ND.

Pagina 32.16

De voorbeveiliging/montage-aanwijzingen zijn minder uitgebreid opgenomen in de gedrukte catalogus.

Het vierde punt dient uitgebreid te worden met de volgende informatie:

- De verbindingen naar de overspanningsbeveiligingen en van de beveiligingen naar de potentiaalvereffeningsrail dienen zo kort mogelijk te zijn en van gelijke doorsnede als de hoofdstroomgeleiders, met een max. van 25 mm² (soepel) of 35 mm² (massief).

Gedocumenteerd januari 2011:

Pagina 1.3

In de tabel moet bij type 'R' het voorbeeldbestelnummer VKS65R zijn (in plaats van VKS65M).

Pagina 1.14

Bij buisklem VKS81T hoort tevens de eigenschap 'stapelbaar'.

Pagina 2.6

Bij het aansluiten van 3 x 230/400 V moet snoer UY01YS2x gebruikt worden (i.p.v. ...5x).

Pagina 10.14

Aan de tabel moeten 2 stuks 1850 mm hoge deuren toegevoegd worden: de FZ197N (1850x250 mm) en FZ198N (1850x500 mm).

Pagina 10.15

Aan de tabel moeten 2 stuks 1850 mm hoge deuren toegevoegd worden: de FZ195N (1850x300 mm) en FZ196N (1850x500 mm).

Pagina 13.4

In de tabel staat bij de FL52S/SP een verkeerde hoogte. Dit moet zijn 850 mm.

Pagina 15.8

De lege bouwunit t.b.v. 8 x NH00 moet als bestelnummer hebben: UE32B3.

Pagina 18.9

Bij de vermogensautomatenunits moet het onderschrift van de afbeelding zijn: VM1000/3-UN.
In de tabel moet vanaf de VM400/3-UN t/m de VM1000/4-UN het kasttype zijn: UN280T (i.p.v. PE280T).

Pagina 18.21

De foto bovenaan de pagina hoort bij artikel 2-1319.
De insteekmogelijkheden staan vermeld in mm². Dit moet zijn mm Ø.

Pagina 21.8

Bovenaan de pagina horen tevens de specificaties: $U_{max} = 1000 \text{ VAC} / 1500 \text{ VDC}$ en $I_{nom} = 160 / 250 / 400 \text{ A}$.

Pagina 22.9

Bovenaan de pagina staat de specificatie RCP. Dit staat voor residual current protection (i.p.v. residential).

Bij de onderste artikeltabel staat de producttitel 'CBRS'. Deze toevoeging hoort daar niet.

Pagina 22.17

Bovenaan de pagina staat de specificatie RCP. Dit staat voor residual current protection (i.p.v. residential).

Pagina 24.3

De foto bovenaan bij de artikeltabel 'Nul-link' hoort bij artikel HZF601 (Nul-beveiliging).

Pagina 25.7

Bij de LT0056 hoort de producteigenschap 'alleen onder aansluitbaar' (i.p.v. alleen boven).

Pagina 26.4

De afbeeldingen van de VE2-LE en VE2-CP laten ook een opschriftkaarhouder zien. Deze wordt niet standaard meegeleverd.

Pagina 26.5

De titel moet zijn: 800-1250 A (i.p.v. 2000).

De bovenste afbeelding hoort bij de 706-650-110.

Bij de bovenste artikeltabel (NH-patroonlastscheiderstroken) hoort de toevoeging 'DIN 1/2 en DIN 3'.

Bij de tweede artikeltabel hoort de productnaam te zijn NH-meslastscheiderstroken (i.p.v. patroonlastscheiderstroken). Bij deze artikelen hoort tevens de producteigenschap 'voor doorverbindingssystemen' en 'VTSR 1000: max 2 x 300 mm² per fase' / 'VTSR 2000: max 4 x 300 mm² per fase'. Bij deze tabel hoort niet de toevoeging 'DIN 1/2, 3'.

Pagina 26.6

De omschrijving van de V-IT is 'raildrager 185 mm' (i.p.v. mm²).

Bij het 'aansluitmateriaal' horen niet de genoemde eigenschappen.

Pagina 26.14

De titel moet zijn: NH-meslastscheiderstroken (i.p.v. NH-patroonlastscheiderstroken).

Pagina 30.5

Bij de AZ002 staat een onjuiste afbeelding.

Pagina 31.6

Bij de gevoeligheid van de aardlekelementen staat 1 mA, dit moet 1 A zijn.

Pagina 32.13

Het aansluitschema bovenaan de pagina is niet juist.

Pagina 35.2

In de tekst wordt gesproken over een 5-tal types met MID-keur. Dit moet zijn: een tweetal types.

Gedocumenteerd juli 2010:

Pagina 1.11

Bij de **VKS16S** staat in de gedrukte catalogus een verkeerd bestelnummer (namelijk VK16S)

Pagina 1.16

Bij de **VN86T** staat in de gedrukte catalogus een verkeerd bestelnummer (namelijk VK86T)

Pagina 1.22

De **VKS21L-CKT** staat in de gedrukte catalogus genoemd. Dit artikel is vervallen.

Pagina 2.2

Onder de **afbeeldingen van de energyboxen** staan in de gedrukte catalogus verkeerde bestelnummers.

Pagina 2.3

Bij de **UY01YS44** staat in de gedrukte catalogus een verkeerd bestelnummer (namelijk UY01YS45)

Pagina 3.15

Bij de **U82A** staat in de gedrukte catalogus een verkeerd bestelnummer (namelijk UT22A)

Pagina 3.16

Bij de **draadgeleiders (UZ25V1/V2 en UZ01V1)** staan in de gedrukte catalogus verkeerde bestelnummers (namelijk UZ00Z2/Z4/Z5).

Pagina 8.5

Onder de **afbeelding van de Kabelinvoertulen** staat in de gedrukte catalogus een verkeerd bestelnummer. Dit moet **VZ758** zijn.

Pagina 9.11

Bij de **FZ850S** staat in de gedrukte catalogus een verkeerd bestelnummer (U850S)

Pagina 11.3

Onder de **afbeelding van de FT92S** staat in de gedrukte catalogus een verkeerd bestelnummer (namelijk FA92S).

Pagina 11.16

Bij de **FZ801N t/m FZ806N** staat in de gedrukte catalogus verkeerde bestelnummers (namelijk FTxxxx).

Pagina 15.7

Bij de **UK...T bouwstenen** zijn enkele artikelen toegevoegd (**UK21TB4, UK42TC5**) en enkele vervallen (namelijk UK22TA4, UK31TC2, UK32TC2).

Pagina 15.12

Bij de **UD21E1N/UD31E1N en UG21K1N** staan in de gedrukte catalogus verkeerde bestelnummers (de N erachter ontbreekt).

Pagina 15.26

Onder de **afbeelding van de UZ21M3** staat in de gedrukte catalogus een verkeerd bestelnummer (namelijk UZ21M2).

Pagina 18.6

Bij de **schakelveiligheidsunits 2 x 160 A** is de typeaanduiding van het 2^e en 4^e artikel aangepast (SV moet daarbij VS zijn).

Pagina 18.8

Bij de **mespatroonlastscheiderunits type xxxUN-O en xxxUN-B** is de typeaanduiding van enkele artikelen aangepast (UN moet daarbij UM zijn).

Pagina 18.11

Bij de **krachtverdeelunits met 60 mm railsysteem** staan 2 vermogensschakelaarunits, die op pagina 18.10 thuishoren.

Pagina 20.4

Bij de **KN092** stond 1 module. Dit moet 0,5 module zijn.

Pagina 21.9

Bij de **S941K/L/M** staan in de gedrukte catalogus verkeerde bestelnummers (namelijk S941G/H).

Pagina 22.23

Bij de **6 vermogensschakelaars** is bij de omschrijving de S en de E omgedraaid.

Pagina 23.4

Bij de **HZC218** staat een onjuiste afbeelding.

Pagina 23.9

Bij de **HIC-lastomschakelaars** staan in de gedrukte catalogus onjuiste modulwaarden.

Onder de **afbeeldingen** van de HIC-lastomschakelaars staan in de gedrukte catalogus onvolledige of geen bestelnummers.

Pagina 23.12

Onder de **afbeelding van de HZC202** staat in de gedrukte catalogus een verkeerd bestelnummer (namelijk HZ202).

Pagina 24.3

Bij de **HZF202** staat een onjuiste afbeelding.

Pagina 25.8

Bij de **LZ051** staat een onjuiste afbeelding.

Pagina 26.5

Twee kabelafdekkappen (**706-995-010 en 706-917-050**) staan in de gedrukte catalogus genoemd. Deze artikelen zijn vervallen.

Onder de **afbeeldingen van de weber.vertigroupp-componenten** staan in de gedrukte catalogus verkeerde bestelnummers.

Pagina 27.3

De 8133318011 staat in de gedrukte catalogus genoemd. Dit artikel bestaat niet.

Pagina 27.5

De 8133330071 staat in de gedrukte catalogus genoemd. Dit artikel bestaat niet.

Pagina 27.7

De 8133218041 staat in de gedrukte catalogus genoemd. Dit artikel bestaat niet.

Pagina 27.9

Er staat een verkeerd bestelnummer bij 250 A NH-mespatroon gG met middenmelder en metalen trekoren 690 V~. Juist is: **8139325081**.

Pagina 27.10

Bij de **8134225081** staat in de gedrukte catalogus een verkeerd bestelnummer (namelijk 8134230081).

Pagina 28.2

De 2142478051 staat in de gedrukte catalogus genoemd. Dit artikel bestaat niet.

Pagina 28.9

Bij de **patroonlastscheiders** staan in de gedrukte catalogus verkeerde bestelnummers (cijfer 4 is weggevallen. Juist is : **2134200611, 2134200621, 2134200631, 2134200641**).

Pagina 28.13

Bij de **smeltveiligheden van 800 mA tot en met 8,0 A** staan in de gedrukte catalogus verkeerde bestelnummers (de bestelnummers moeten één regel opschuiven, bij de 800 mA moet staan: **2170000801**).

Pagina 31.2

Bij de **CCA216G** staat in de omschrijving '30 mA'. Dit moet 10 mA zijn, zoals in de kolom IΔn.

Pagina 31.7

Bij de **CZ009** staat een onjuiste afbeelding.

Pagina 33.5

Onder de **afbeelding van de KDN450D** staat in de gedrukte catalogus een verkeerd bestelnummer (namelijk 451D).

De beschrijving bij kamrail KDN450D moet zijn: Kamrail t.b.v. 1 ALS 4p en 4 autom. 2p.
De beschrijving bij kamrail KDN450E moet zijn: Kamrail t.b.v. 1 ALS 4p en 28 autom. 2p.

Pagina 34.2

Bij de **MM510N t/m MM513N** staan in de gedrukte catalogus verkeerde bestelnummers (namelijk MM5010N, 011N, 012N, 013N).

Pagina 36.29

Bij de **SW082** staat in de gedrukte catalogus een verkeerd bestelnummer (SW081 staat dubbel).

Pagina 37.19

Bij de **EG003U** staat in de gedrukte catalogus een verkeerd bestelnummer (namelijk EG303U).
Bij de **L14700** staat in de gedrukte catalogus een verkeerd bestelnummer (namelijk L147).