

In de gedrukte versies van de catalogi zijn helaas wat foutjes geslopen. Hieronder vindt u per catalogus de fouten en correcties gedocumenteerd, zodat u correcties kunt aanbrengen in uw eigen exemplaren van de catalogi. Op de downloadpagina 'Losse hoofdstukken' kunt u PDF's downloaden waarin deze correcties zijn verwerkt (toevoeging hoger versienummer in PDF-bestandsnaam: v2, v3, enzovoorts).

Pagina 7.17 t/m 7.20

Paragraaf 'Inbouwdozen en ramen voor schakelmateriaal kallysto' is komen te vervallen.

Pagina 4.17 t/m 4.21

Paragraaf 'Inbouwdozen en ramen voor schakelmateriaal kallysto' is komen te vervallen.

Pagina 4.14

Bestelnummer G32449010 onder de afbeelding van de 'Afdekplaat' in de gedrukte catalogus is verkeerd. Dit moet zijn: G32459010.

Pagina 5.11

Bestelnummers TWS701004xxxA bij de 'Binnenhoek' in de gedrukte catalogus zijn verkeerd. Dit moet zijn: TWS701704xxxA

Pagina 5.13

Bestelnummers TWS701707xxxxA2 bij het 'Afdekprofiel' in de gedrukte catalogus zijn verkeerd. Dit moet zijn: TWS701707xxxxA1

Bestelnummers TWS70170AxxxxAU2 bij de 'Wandrozet' in de gedrukte catalogus zijn verkeerd. Dit moet zijn: TWS70170AxxxxA2

Bestelnummers TWS70170AxxxxAU1 bij de 'Wandrozet' in de gedrukte catalogus zijn verkeerd. Dit moet zijn: TWS70170E xxxxAU1

Pagina 5.14

Bestelnummers TWS70700402xxxx1 bij de 'Deksels' (1/1,5 m) in de gedrukte catalogus zijn verkeerd. Dit moet zijn: TWS700402xxxx1

Pagina 5.15

Bestelnummers TWS70700402xxxx1 bij de 'Pasdeksel' in de gedrukte catalogus zijn verkeerd. Dit moet zijn: TWS700402xxxx1

Pagina 5.16

Bestelnummers TWS702109xxxxDU bij het 'Aftakstuk' in de gedrukte catalogus zijn verkeerd. Dit moet zijn: TWS702108xxxxDU

Pagina 5.17

Bestelnummers TWS70210E9010D bij de 'Wandrozet' in de gedrukte catalogus zijn verkeerd. Dit moet zijn: TWS70210E9010

Pagina 5.19

Bestelnummers TWS700801xxxx bij de 'Pasdeksel' in de gedrukte catalogus zijn verkeerd.
Dit moet zijn: TWS700802xxxx

Pagina 7.13 / 7.15 / 7.17 / 7.21

De artikelen G2732 (> **G2870**), G2734 (> **G2850**), G2700 (> **G2850**), G2705 (> **G2860**) zijn per september 2010 vervangen door de nieuwe artikelen (tussen haakjes).

Pagina 7.14

Bestelnummer G3244xxxx onder de afbeelding van de 'Afdekplaat' in de gedrukte catalogus is verkeerd. Dit moet zijn: G3245xxxx

Pagina 8.30

Bestelnummer DAC80ELN onder de afbeelding van de 'Plafondrozet' in de gedrukte catalogus is verkeerd. Dit moet zijn: DAC807021

Pagina 8.32

Bestelnummer DAS280 onder de afbeelding van de 'DA200 spantechniek' in de gedrukte catalogus is verkeerd. Dit moet zijn: DAS245

Bestelnummer DAF280 onder de afbeelding van de 'DA200 flextechniek' in de gedrukte catalogus is verkeerd. Dit moet zijn: DAF245

Pagina 8.33

Bestelnummer L5310 onder de afbeelding van de 'Klembevestiging' in de gedrukte catalogus is verkeerd. Dit moet zijn: L5320

Bestelnummer DAC80ELN onder de afbeelding van de 'Plafondrozet' in de gedrukte catalogus is verkeerd. Dit moet zijn: DAC2807021

Bestelnummer DAFF2000 onder de afbeelding van de 'Bodemplaat' in de gedrukte catalogus is verkeerd. Dit moet zijn: DAFF2200

Pagina 8.32

In de gedrukte catalogus is een serie producten weggevalen, namelijk: Vloerzuil vrijstaand, standaard en smalle uitvoering.

Pagina 8.36

De Topaz vrijstaande zuil is 'Te plaatsen op de vloer en gevoed vanuit de bodem'. In de gedrukte catalogus staat: In de gedrukte catalogus staat: "Instelbaar tussen vloer en vast plafond". Dat is onjuist.

Pagina 8.39

Bestelnummer L2033 onder de afbeelding van het 'Klemdeel' in de gedrukte catalogus is verkeerd. Dit moet zijn: L2031

Pagina 8.40

Bij de technische eigenschappen van de tehalit.DE zuilen staat Cat.6 UTP in de gedrukte catalogus. Dit moet zijn: Cat.6 STP

Pagina 8.42

Bij de 'Designzuil vloermontage' staat 6,5 meter bekabeling in de gedrukte catalogus. Dit moet zijn: 3,5 meter.

Bestelnummer DEMD onder de afbeelding van de 'Outlet inbouwmodule' in de gedrukte catalogus is verkeerd. Dit moet zijn: DEPMD

Bij de 'Outlet inbouwmodule' staat 6,5 meter bekabeling in de gedrukte catalogus. Dit moet zijn: 3,5 meter.

Pagina 11.24

Het artikelnummer onder de afbeelding van de drie Colonna's is aangepast. Op de foto staan 3 artikelen: COL40110SET1, COL40110SET2, COL40110SET3.

Pagina 11.26

Bestelnummers ULPAG onder de afbeelding in de gedrukte catalogus is alleen voor de grijze kabel (ULPABL is voor de blauwe kabel en ULPAGROE voor de groene)

Pagina 11.26

Bestelnummer UL03SLK100 bij de 500 meter 'Plintkabel energie' in de gedrukte catalogus is verkeerd. Dit moet zijn: UL03SLK500

Pagina 11.38

Bestelnummer SL18075 onder de afbeelding 'Vloerkanaal' in de gedrukte catalogus is onvolledig. Dit moet zijn: SL180759001

Bestelnummer AKA18125 onder de afbeelding 'Vloerkanaal' in de gedrukte catalogus is onvolledig. Dit moet zijn: AKA181250ELN

Pagina 12.20

Bestelnummers LF6006xxxxxx bij het kanaal 60x90 mm in de gedrukte catalogus zijn verkeerd. Dit moet zijn: LF6009xxxxxx

Pagina 12.21

Bestelnummers LFF6006xxxxxx bij de hulpstukken in de gedrukte catalogus zijn verkeerd. Dit moet zijn: LFF6009xxxxxx

Bestelnummers M5446 bij het T- en kruisstuk in de gedrukte catalogus zijn verkeerd. Dit moet zijn: M5466

Pagina 12.27

De 'Adapter systo schakelmateriaal' en tussenstuk zijn niet opgenomen in de gedrukte catalogus.

Pagina 12.34

Onderste bestelnummer R4320 bij de 'Aardingskram 5 st.' in de gedrukte catalogus is verkeerd. Dit moet zijn: R4330

Pagina 12.39

Bestelnummer M530317035 in de gedrukte catalogus bij de Eindplaat is verkeerd. Dit moet zijn: M53037035

Bestelnummer M530319001 in de gedrukte catalogus bij de Eindplaat is verkeerd. Dit moet zijn: M53039001

Pagina 15.20

Bestelnummer L5236ROT onder de afbeelding in de gedrukte catalogus is verkeerd. Dit moet zijn: L5263ROT